Pozycje spawania wg PN-EN ISO 6947

MESSER
Gases for Life

Objaśnienie:

- PA Pozycja spawania podolna
- PB Pozycja spawania naboczna
- PC Pozycja spawania naścienna
- PD Pozycja spawania okapowa
- PE Pozycja spawania pułapowa
- PF Pozycja spawania pionowa od dołu do góry
- PG Pozycja spawania pionowa z góry na dół
- PH Pozycja spawania dla rury od dołu do góry (dawniej PF)
- PJ Pozycja spawania dla rury z góry na dół (dawniej PG)



W zależności od wykonywanych prac spawalniczych zaleca się różne położenia elektrody.

Pozycje spawania według AWS 3.0
Sekcji ASME IX

plv. 07.2024 | © Messer Polska Sp. z o.o.

Messer oferuje gazy osłonowe do wszystkich metod spawania:

Ferroline	Gazy osłonowe do spawania stali konstrukcyjnych niestopowych i niskostopowych
Inoxline	Gazy osłonowe do spawania stali wysokostopowych
Aluline	Gazy osłonowe do spawania aluminium i metali nieżelaznych
LasLine	Gazy do cięcia i spawania laserowego
Gaz formujący	Osłona grani spoiny przy spawaniu stali niskostopowych i wysokostopowych
Addline	Gazy osłonowe do technologii przyrostowych (druk 3D)

Messer Polska Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel. +48 801 033 000
techniki.zastosowan@messergroup.com
www.messer.pl